

Édifice à logements – Montréal Ouest

Lieu	Montréal Ouest, QC
Période	Hiver 2011
Site	Édifice à logements – Montréal
Client	Propriétaire de l'immeuble
Mandat	Réhabilitation environnementale
Contaminants	Hydrocarbures pétroliers C ₁₀ -C ₅₀ et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – Contaminants reliés à l'huile
Contexte	Des sols ont été contaminés sous le bâtiment, ainsi que dans la cour extérieure, suite à une fuite d'un réservoir de mazout souterrain
Travaux réalisés	Traitement in-situ à l'intérieur de l'édifice dans neuf (9) puits d'injection aménagés + travaux d'excavation et gestion hors-site de sols contaminés dans la cour arrière
Temps	Environ 6 semaines
Coût des travaux	Prix forfaitaire de 250 000 \$

Voici l'ensemble des travaux réalisés, en images :

