


Caisse populaire

Lieux	Thetford Mines, QC	
Période	2011	
Site	Commercial	
Client	Propriétaire de l'entreprise	
Mandat	Étude environnementale de site – phase I et Évaluation environnementale de site - phase II	
Contaminants	Absence de contaminants dépassant les critères applicables	
Contexte	Présence d'anciennes stations-services sur le site	
Travaux réalisés	Après avoir complété l'ÉES – phase I, réalisation de forages (20) et échantillonnage du sol et de l'eau souterraine, dans le cadre de l'ÉES – phase II	
Temps	Environ 1 ½ mois pour tout le processus	
Coûts des travaux	Environ 20 000\$	
		